

Каталог экстензометров







ООО «Эльфмек» ⊕ elfmec.ru

✓ Telegram liangong_elfmec



+7 (423) 200-90-93 +7 (495) 142-20-93 info@elfmec.ru

Часть 1. Экстензометры для статических испытаний

	Высокоте	мпературные экстензо	метры (и с	іксессуа	оы)			
№ n/n		Модель		Тип	Базовая длина	Диапазон измерения	Температурны й диапазон	Точность
					MM	% или мм	°C	
	LGHT – прямо	ія вставка (максимальная тел	мпература ис	пытания: 170	00°C)			
1	LGHT-05		MFHT-05/10(X)	осевой	25 и 50	+5мм/-5мм	0,+1700	0.5
2	LGHT-05X	7		осевой	10~50	+5мм/-2.5мм	0,+1700	0.5
3	LGHT-10			осевой	25 и 50	+10мм/-5мм	0,+1700	0.5
4	LGHT-10X			осевой	10~50	+10мм/-2.5мм	0,+1700	0.5
	LGE - натяже	ние (высокотемпературный	трос) (максил	мальная тем	пература	испытания: 1200	o°C)	
1	LGE2520-F		Epsilon3448	осевой	25	±20%	0,+1200	0.5
2	LGE2550-F			осевой	25	+50%,-20%	0,+1200	0.5
3	LGE25100-F			осевой	25	+100%,-20%	0,+1200	0.5
4	LGE5020-F			осевой	50	+20%,-10%	0,+1200	0.5

5	LGE5025-F			осевой	50	+25%,-10%	0,+1200	0.5
6	LGE5040-F			осевой	50	+40%,-10%	0,+1200	0.5
7	LGE5050-F			осевой	50	+50%,-10%	0,+1200	0.5
	Аксессуары	к высокотемпературным экст	ензометрам	ед. изм.		диаметр*длина		
1	3448 высокотемп	ературный стержень		ШТ		Ф4.75*205		
2	3549 высокотемп	ературный стержень		ШТ		Ф4.75*120		
3	MF высокотемпе	ратурный стержень		ШТ		Ф6.00*219		
4	LGHT высокотем	пературный стержень		ШТ		Φ6.00*219		
5	LGE высокотемп	ературный стержень		ШТ		Φ4.75*205		
6	LGE высокотемп	ературный трос		ШТ				

Калибратор экстензометров (температура использования: комнатная температура)

№ n/n	Модель	Тип	Диапазо	Минимальна	Температура	Системат
			Н	Я	использования	ическая
			измерен	разрешающа		погрешнос
			ий	я способность		ТЬ
			MM	МКМ		МКМ
1	LGEB-300CD	механически	25	0.2	Комнатная	≤0.5
		й			температура	

Дефлектометры/приспособления для измерения прогиба (температура испытаний:

комнатная, высокие и низкие температуры)

№ n/n		Модель		Тип	Длина рычага	Диапазон деформации	Температура использования	Точность
					MM	MM		
1	LGER115/10-S			осевой	115	10	-40,+70	0.5
2	LGER115/25-S		Epsilon3540	осевой	115	25	-40,+70	0.5
3	LGER200/25-S			осевой	200	25	-40,+70	0.5
4	LGER200/50-S			осевой	200	50	-40,+70	0.5
5	LGER115/10-H			осевой	115	10	-70,+200	0.5
6	LGER115/25-H	'		осевой	115	25	-70,+200	0.5
7	LGER115/10-		Epsilon3540	осевой	115	10	-196,+200	0.5
	HL							
8	LGER115/25-			осевой	115	25	-196,+200	0.5
	HL							
			Монтажная	стойка для де	флектометра	: ф8 мм		

Экстензометры для высоких и низких температур -Н (температура использования: -70°C— 200°C)

№ n/n		Модель			Тип	Базовая длина мм	Диапазон деформаций % или мм	Температура использования °C	Точность
1	LGE2510-H		Epsilon3542	MTS	осевой	25	±10%	-70,+200	0.5
2	LGE2520-H			634.11F-24	осевой	20	±20%	-70,+200	0.5
3	LGE2525-H				осевой	25	±25%	-70,+200	0.5
4	LGE2550/20-H				осевой	25	-20%,50%	-70,+200	0.5
5	LGE25100/10- H	W.			осевой	25	-10%,100%	-70,+200	0.5
6	LGE5005-H		Epsilon3542	MTS	осевой	50	±5%	-70,+200	0.5
7	LGE5010-H			634.25F-24	осевой	50	±10%	-70,+200	0.5
8	LGE5020/10-H	D. C.			осевой	50	-10%,20%	-70,+200	0.5
9	LGE5025/10-H				осевой	50	-10%,25%	-70,+200	0.5
10	LGE5050/10-H				осевой	50	-10%,50%	-70,+200	0.5
11	LGE50100/5-H	8			осевой	50	-5%,100%	-70,+200	0.5
12	LGE7505-H		Epsilon3542		осевой	75	±05%	-70,+200	0.5
13	LGE7510-H				осевой	75	±10%	-70,+200	0.5
14	LGE7520/5-H				осевой	75	-5%,20%	-70,+200	0.5
15	LGE7530/5-H				осевой	75	-5%,30%	-70,+200	0.5

16	LGE7560/5-H				осевой	75	-5%,60%	-70,+200	0.5
		at the same of the							
17	LGE1005-H		Epsilon3542L			100	±5%	-70,+200	0.5
18	LGE10010/5-H					100	-5%,10%	-70,+200	0.5
10	I CE10020/5 II					100	50/ 100/ (20)	70 : 200	0.5
19	LGE10020/5-H	H				100	-5%,10% (20)	-70,+200	0.5
20	LGE10025/5-H		Epsilon3542L			100	-5%,25%	-70,+200	0.5
21	LGE10050/5-H	ale I			осевой	100	-5%,50%	-70,+200	0.5
22	LGET1002-H	<i>*</i>		MTS	радиальный	0-10	±2мм	-70,+200	0.5
23	LGET2503-H			632.18F-2X	радиальный	0-25	±3мм	-70,+200	0.5
		3787	Epsilon3575						
24	LGET2504-H				радиальный	0-25	±4мм	-70,+200	0.5
25	LGET2505-H				радиальный	0-25	±5мм	-70,+200	0.5

Примечание: литера «Н» означает, что экстензометр используется в высокотемпературной камере. Первые 2–3 цифры после LGE означают расчетную длину (мм), после расчетной длины 2–3 цифры означают процент деформации к расчетной длине. Косая черта / означает процент отрицательной деформации (если косой черты / нет, это означает, что деформация симметрична/одинакова в обоих направлениях). Например, LGE25100/10-H: базовая длина 25 мм, деформация = базовая длина 25 мм*100%=25 мм, отрицательная деформация = 25 мм*10%=2,5 мм.

Экстензометры для высоких и низких температур -HL (диапазон температур

использования: -196°C—200°C)

№ n/n		Модель			Тип	Базовая длина мм	Диапазон деформации % или мм	Температура использования °C	Точность
1	LGE2510-HL		Epsilon3542	MTS 634.11F-24	осевой	25	±10%	-196,+200	0.5
2	LGE2525-HL		Epsilon3542	MTS	осевой	25	±25%	-196,+200	0.5
3	LGE2550/20- HL			634.11F-24	осевой	25	-20%,50%	-196,+200	0.5
4	LGE25100/10- HL	(6)			осевой	25	-10%,100%	-196,+200	0.5
5	LGE5005-HL		Epsilon3542	MTS	осевой	50	±5%	-196,+200	0.5
6	LGE5010-HL			634.25F-24	осевой	50	±10%	-196,+200	0.5
7	LGE5020/10- HL	D. E.			осевой	50	-10%,20%	-196,+200	0.5
8	LGE5025/10- HL			MTS 634.25F-24	осевой	50	-10%,25%	-196,+200	0.5
9	LGE5050/10- HL				осевой	50	-10%,50%	-196,+200	0.5
10	LGE50100/5- HL				осевой	50	-5%,100%	-196,+200	0.5
11	LGE7505-HL		Epsilon3542		осевой	75	±05%	-196,+200	0.5

12	LGE7510-HL				осевой	75	±10%	-196,+200	0.5
13	LGE7520/5-HL	de Tr			осевой	75	-5%,20%	-196,+200	0.5
14	LGE7530/5-HL				осевой	75	-5%,30%	-196,+200	0.5
15	LGE7560/5-HL				осевой	75	-5%,60%	-196,+200	0.5
16	LGE1005-HL		Epsilon3542L		осевой	100	±5%	-196,+200	0.5
17	LGE10010/5-				осевой	100	-5%,10%	-196,+200	0.5
	HL								
18	LGE10020/5-	Ji			осевой	100	-5%,10% (20)	-196,+200	0.5
	HL								
19	LGE10025/5-				осевой	100	-5%,25%	-196,+200	0.5
	HL	Sales III							
20	LGE10050/5-				осевой	100	-5%,50%	-196,+200	0.5
	HL								
21	LGET1002-HL		Epsilon3575	MTS	радиальный	0-10	±2мм	-196,+200	0.5
22	LGET2503-HL	2 2		632.18F-2X	радиальный	0-25	±3мм	-196,+200	0.5
23	LGET2504-HL				радиальный	0-25	±4мм	-196,+200	0.5
24	LGET2505-HL				радиальный	0-25	±5мм	-196,+200	0.5
	П	111		ı				2 1 10	-

Примечание: литера «НL» означает, что экстензометр используется в высокотемпературной камере. Первые 2–3 цифры после LGE означают расчетную длину (мм), после расчетной длины 2–3 цифры означают процент деформации к расчетной длине. Косая черта / означает процент отрицательной деформации (если косой черты / нет, это означает, что деформация симметрична/одинакова в обоих направлениях). Например, LGE25100/10-Н: базовая длина 25 мм, деформация = базовая длина 25 мм*100%=25 мм, отрицательная деформация = 25 мм*10%=2,5 мм.

Экстензометры для комнатной температуры (температура использования: -40°C—70°C)

Non/n		Моделі	Ь		Тип	Базовая длина мм	Диапазон деформаций % или мм	Температура использования °C	Точность
I	LGE50005/01-S				для арматурных канатов	500	+5%, -1%	-40,+70	0.5
2	LGE60004/01-S				Для арматурных канатов	600 (500)	+5%, -1%	-40,+70	0.5
3	LGE2510-S		Epsilon3542	MTS 634.11F-24	осевой	25	±10%	-40,+70	0.5
4	LGE2520-S				осевой	25	±20%	-40,+70	0.5
5	LGE2525-S				осевой	25	±25%	-40,+70	0.5
6	LGE2550/20-S				осевой	25	+50%,-20%	-40,+70	0.5
7	LGE25100/10-S				осевой	25	+100%,-10%	-40,+70	0.5
8	LGE5005-S		Epsilon3542	MTS 634.25F-24	осевой	50	±5%	-40,+70	0.5
9	LGE5010-S				осевой	50	$\pm 10\%$	-40,+70	0.5
10	LGE5020/10-S				осевой	50	-10%,+20%	-40,+70	0.5
11	LGE5025/10-S				осевой	50	-10%,+25%	-40,+70	0.5
12	LGE5040/10-S				осевой	50	-10%,+40%	-40,+70	0.5
13	LGE5050/10-S				осевой	50	-10%,+50%	-40,+70	0.5
14	LGE50100/5-S				осевой	50	-5%,+100%	-40,+70	0.5
15	LGE7505-S		Epsilon3542		осевой	75	±5%	-40,+70	0.5

16	LGE7510-S				осевой	75	±10%	-40,+70	0.5
17	LGE7520/5-S				осевой	75	-5%,20%	-40,+70	0.5
18	LGE7530/5-S				осевой	75	-5%,30%	-40,+70	0.5
19	LGE7560/5-S				осевой	75	-5%,60%	-40,+70	0.5
20	LGE10005-S		Epsilon3542L		осевой	100	±5%	-40,+70	0.5
21	LGE10010/5-S				осевой	100	-5%,10%	-40,+70	0.5
22	LGE10020/5-S	ST.			осевой	100	-5%,20%	-40,+70	0.5
23	LGE10025/5-S				осевой	100	-5%,25%	-40,+70	0.5
24	LGE10050/5-S	age T			осевой	100	-5%,50%	-40,+70	0.5
25	LGET1002-S		Epsilon3575	MTS	радиальный	0-10	±2мм	-40,+70	0.5
23	LGE11002-5		Epsilon3373	632.18F-2X	радиальный	0-10	±∠MW	-40,+70	0.5
26	LGET2503-S			032.101 -22X	радиальный	0-25	±3мм	-40,+70	0.5
27	LGET2504-S	***			радиальный	0-25	±4мм	-40,+70	0.5
28	LGET2505-S				радиальный	0-25	±5мм	-40,+70	0.5
29	LGE50(100)10-S	(с изменяемой базовой	длиной)		осевой	50/100	±10%(±5%)	-40,+70	0.5
30	LGE25(50)20-S (с изменяемой базовой д	длиной)		осевой	25/50	±20%(±10%)	-40,+70	0.5
	П	vmama (C) afanyayaam			П	1	I CE . C.		()

Примечание: литера «S» обозначает экстензометр комнатной температуры. Первые 2–3 цифры после LGE обозначают расчетную длину (мм). После расчетной длины 2–3 цифры обозначают процент деформации по отношению к расчетной длине. Косая черта / обозначает процент отрицательной деформации (если косая черта / отсутствует, это означает, что деформация симметрична/одинакова в обоих направлениях); например, LGE25100/10-S: базовая длина 25 мм, деформация = базовая длина 25 мм*100%=25 мм, отрицательная деформация = 25 мм*10%=2,5 мм.

Общее примечание: если требуется изготовить экстензометр с иной базовой длиной, срок изготовления 30-40 дней.

Гарантийный срок на товар (за исключением ущерба, нанесенного по вине персонала): 12 мес. Послегарантийный ремонт.

Часть 2. Датчики раскрытия трещин

Датчики раскрытия трещины COD для комнатной температуры

№ n/	Модель				Тип	Базовая длина	Диапазон деформаций	Температура использования	Точность
n						mm	mm	℃	
1	LGECOD-03-2.5-S		Epsilon 3541		COD	3	+2.5 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
2	LGECOD-03-04-S				COD	3	+4 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
3	LGECOD-03-07-S				COD	3	+7 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
4	LGECOD-03-10-S				COD	3	+10 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
5	LGECOD-03-12-S				COD	3	+12 mm / -2 mm	-40,+70	0,5
6	LGECOD-05-2.5-S	•		MTS 632.02F-20	COD	5	+2.5 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
7	LGECOD-05-04-S	9		032.02F-20	COD	5	+4 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
8	LGECOD-05-07-S				COD	5	+7 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
9	LGECOD-05-10-S				COD	5	+10 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
10	LGECOD-05-12-S				COD	5	+12 mm / -2 mm	-40,+70	0,5
11	LGECOD-08-2.5-S				COD	8	+2.5 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
12	LGECOD-08-04-S				COD	8	+4 mm / -1 mm	-40,+70	0,5

13	LGECOD-08-07-S				COD	8	+7 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
14	LGECOD-08-10-S				COD	8	+10 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
15	LGECOD-08-12-S				COD	8	+12 mm / -2 mm	-40,+70	0,5
16	LGECOD-10-2.5-S				COD	10	+2.5 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
17	LGECOD-10-04-S				COD	10	+4 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
18	LGECOD-10-07-S				COD	10	+7 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
19	LGECOD-10-10-S		Epsilon354		COD	10	+10 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
20	LGECOD-10-12-S		1		COD	10	+12 mm / -2 mm	-40,+70	0,5
21	LGECOD-12-2.5-S			MTS	COD	12	+2.5 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
22	LGECOD-12-04-S			632.03F-20	COD	12	+4 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
23	LGECOD-12-07-S				COD	12	+7 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
24	LGECOD-12-10-S				COD	12	+10 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
25	LGECOD-12-12-S				COD	12	+12 mm / -2 mm	-40,+70	0,5
26	LGECOD-20-2.5-S				COD	20	+2.5 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
27	LGECOD-20-04-S	1			COD	20	+4 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
28	LGECOD-20-07-S				COD	20	+7 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
29	LGECOD-20-10-S				COD	20	+10 mm / -1 mm	-40,+70	0,5
30	LGECOD-20-12-S				COD	20	+12 mm / -2 mm	-40,+70	0,5

Датчики раскрытия трещины COD при высоких и низких температурах (температура

использования: -70°C—+200°C)

N⁰	Модель			Тип	Базовая	Диапазон	Температура	Точность
n/n					длина	деформаций	использования	
					mm	mm	∘C	
1	LGECOD-03-2.5-H	Epsilon3541		COD	3	+2.5 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
2	LGECOD-03-04-H			COD	3	+4 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
3	LGECOD-03-07-H			COD	3	+7 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
4	LGECOD-03-10-H	8		COD	3	+10 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
5	LGECOD-03-12-H			COD	3	+12 mm / -2 mm	-70,+200	0,5
6	LGECOD-05-2.5-H	· ·	MTS 632.02F-20	COD	5	+2.5 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
7	LGECOD-05-04-H	3		COD	5	+4 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
8	LGECOD-05-07-H			COD	5	+7 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
9	LGECOD-05-10-H			COD	5	+10 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
10	LGECOD-05-12-H			COD	5	+12 mm / -2 mm	-70,+200	0,5
11	LGECOD-08-2.5-H			COD	8	+2.5 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
12	LGECOD-08-04-H			COD	8	+4 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
13	LGECOD-08-07-H			COD	8	+7 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
14	LGECOD-08-10-H			COD	8	+10 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
15	LGECOD-08-12-H			COD	8	+12 mm / -2 mm	-70,+200	0,5

16	LGECOD-10-2.5-H		Epsilon3541		COD	10	+2.5 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
17	LGECOD-10-04-H				COD	10	+4 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
18	LGECOD-10-07-H	0 0			COD	10	+7 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
19	LGECOD-10-10-H	/			COD	10	+10 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
20	LGECOD-10-12-H				COD	10	+12 mm / -2 mm	-70,+200	0,5
21	LGECOD-12-2.5-H	•		MTS 632.03F-20	COD	12	+2.5 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
22	LGECOD-12-04-H			032.U3F-2U	COD	12	+4 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
23	LGECOD-12-07-H				COD	12	+7 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
24	LGECOD-12-10-H				COD	12	+10 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
25	LGECOD-12-12-H				COD	12	+12 mm / -2 mm	-70,+200	0,5
26	LGECOD-20-2.5-H				COD	20	+2.5 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
27	LGECOD-20-04-H				COD	20	+4 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
28	LGECOD-20-07-H				COD	20	+7 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
29	LGECOD-20-10-H				COD	20	+10 mm / -1 mm	-70,+200	0,5
30	LGECOD-20-12-H				COD	20	+12 mm / -2 mm	-70,+200	0,5
						I .			

Датчики раскрытия трещины COD при высоких и низких температурах (температура

использования:-196°C—+200°C)

No	Модель				Тип	Базовая	Диапазон	Температура	Точность
n/n						длина mm	деформаций mm	использования °С	
1	LGECOD-03-2.5-HL		Epsilon3541		COD	3	+2.5 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
2	LGECOD-03-04-HL				COD	3	+4 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
3	LGECOD-03-07-HL				COD	3	+7 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
4	LGECOD-03-10-HL				COD	3	+10 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
5	LGECOD-03-12-HL				COD	3	+12 mm / -2 mm	-196,+200	0,5
6	LGECOD-05-2.5-HL	•		MTS	COD	5	+2.5 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
7	LGECOD-05-04-HL	9		632.02F-20	COD	5	+4 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
8	LGECOD-05-07-HL				COD	5	+7 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
9	LGECOD-05-10-HL				COD	5	+10 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
10	LGECOD-05-12-HL				COD	5	+12 mm / -2 mm	-196,+200	0,5
11	LGECOD-08-2.5-HL				COD	8	+2.5 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
12	LGECOD-08-04-HL				COD	8	+4 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
13	LGECOD-08-07-HL		Epsilon3541		COD	8	+7 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
14	LGECOD-08-10-HL				COD	8	+10 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
15	LGECOD-08-12-HL				COD	8	+12 mm / -2 mm	-196,+200	0,5
16	LGECOD-10-2.5-HL				COD	10	+2.5 mm / -1 mm	-196,+200	0,5

17	LGECOD-10-04-HL				COD	10	+4 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
18	LGECOD-10-07-HL				COD	10	+7 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
19	LGECOD-10-10-HL				COD	10	+10 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
20	LGECOD-10-12-HL				COD	10	+12 mm / -2 mm	-196,+200	0,5
21	LGECOD-12-2.5-HL		-	MTS	COD	12	+2.5 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
22	LGECOD-12-04-HL			632.03F-20	COD	12	+4 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
23	LGECOD-12-07-HL				COD	12	+7 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
24	LGECOD-12-10-HL	•			COD	12	+10 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
25	LGECOD-12-12-HL				COD	12	+12 mm / -2 mm	-196,+200	0,5
26	LGECOD-20-2.5-HL	2			COD	20	+2.5 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
27	LGECOD-20-04-HL	•			COD	20	+4 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
28	LGECOD-20-07-HL				COD	20	+7 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
29	LGECOD-20-10-HL				COD	20	+10 mm / -1 mm	-196,+200	0,5
30	LGECOD-20-12-HL				COD	20	+12 mm / -2 mm	-196,+200	0,5

Примечание: -S означает экстензометр для комнатной температуры, рабочий диапазон температур: -40°C~70°C.

⁻Н означает, что экстензометр используется в камерах высокой и низкой температуры, рабочий диапазон температур составляет от -70°C до 200°C.

⁻HL означает, что экстензометр используется в камерах высокой и низкой температуры, рабочий диапазон температур составляет от -196°C до 200°C.

Часть 3. Серия LGED для динамических испытаний

Экстензометры для испытаний при комнатной температуре (температура использования : -40°C—

+70°C)

№ п/п	Модель			Базовая длина	Диапазон деформаций	Температура использования	Точность	
					mm	mm	℃	
1	LGED12.5-10-S		INSTRON			±1.25mm	-40,+70	0,5
2	LGED12.5-20-S		2620		12,5	±2.50mm	-40,+70	0,5
3	LGED12.5-40-S				12,5	±5.00mm	-40,+70	0,5
1	LGED25-05-S			осевой	25	±1.25mm	-40,+70	0,5
5	LGED25-10-S			осевой	25	±2.50mm	-40,+70	0,5
6	LGED25-20-S			осевой	25	±5.00mm	-40,+70	0,5
7	LGED50-02-S				50	±1.25mm	-40,+70	0,5
8	LGED50-05-S		00	осевой	50	±2.50mm	-40,+70	0,5
)	LGED50-10-S	oc		осевой	50	±5.00mm	-40,+70	0,5

Примечание: литера "S" обозначает экстензометр для испытаний при комнатной температуре. Две-три цифры после обозначения модели LGE обозначают базовую длину (мм). Две-три цифры после базовой длины указывают процент деформации по отношению к базовой длине. Цифра после «-» указывает процент деформации как в положительном, так и в отрицательном направлении. Например, LGED25-05-S: базовая длина 25 мм, деформация = базовая длина 25 мм*5%=1,25 мм, положительная и отрицательная деформация в обоих направлениях: 1,25 мм.

Экстензометры для испытаний при высоких и низких температурах (температура

использования : -70°С—+200°С)

№ п/п	Модель			Тип	Базовая длина	Диапазон деформаций	Температура использования	Точность	
					mm	mm	${}^{\circ}\!\mathbf{C}$		
1	LGED12.5-10-H		INSTRON 2620	осевой	12,5	±1.25mm	-70,+200	0,5	
2	LGED12.5-20-H			осевой	12,5	±2.50mm	-70,+200	0,5	
3	LGED12.5-40-H		INSTRON 2620	осевой	12,5	±5.00mm	-70,+200	0,5	
4	LGED25-05-H			осевой	25	±1.25mm	-70,+200	0,5	
5	LGED25-10-H			осевой	25	±2.50mm	-70,+200	0,5	
6	LGED25-20-H		oce	осевой	25	±5.00mm	-70,+200	0,5	
7	LGED50-02-H				осевой	50	±1.25mm	-70,+200	0,5
8	LGED50-05-H			осевой	50	±2.50mm	-70,+200	0,5	
9	LGED50-10-H		осев		50	±5.00mm	-70,+200	0,5	

Примечание: литера "Н" указывает на то, что экстензометр используется в камерах высокой и низкой температуры. Две-три цифры после обозначения модели LGE указывают на базовую длину (мм), а две-три цифры после базовой длины указывают на процент деформации по отношению к базовой длине. Цифра после «-» указывает процент деформации как в положительном, так и в отрицательном направлении. Например, LGED25-05-H: базовая длина 25 мм, деформация = базовая длина 25 мм, положительная и отрицательная деформация в обоих направлениях: 1,25 мм.

Экстензометры для испытаний при высоких и низких температурах (температура

использования: -196°С—+200°С)

№ п/п	Модель		Тип	Базовая длина	Диапазон деформаций	Температура использования	Точность
				mm	mm	°C	
1	LGED12.5-10-HL	INSTRON 2620	осевой	12,5	±1.25mm	-196,+200	0,5
2	LGED12.5-20-HL		осевой	12,5	±2.50mm	-196,+200	0,5
3	LGED12.5-40-HL		осевой	12,5	±5.00mm	-196,+200	0,5
4	LGED25-05-HL		осевой	25	±1.25mm	-196,+200	0,5
5	LGED25-10-HL		осевой	25	±2.50mm	-196,+200	0,5
6	LGED25-20-HL		осевой	25	±5.00mm	-196,+200	0,5
7	LGED50-02-HL		осевой	50	±1.25mm	-196,+200	0,5
8	LGED50-05-HL		осевой	50	±2.50mm	-196,+200	0,5
9	LGED50-10-HL		осевой	50	±5.00mm	-196,+200	0,5

Примечание: литера "HL" указывает на то, что экстензометр используется в камерах высокой и низкой температуры. Две-три цифры после обозначения модели LGE указывают на базовую длину (мм), а две-три цифры после базовой длины указывают на процент деформации по отношению к базовой длине. Цифры после «-» указывают процент деформации как в положительном, так и в отрицательном направлении. Например, LGED25-05-HL: базовая длина 25 мм, деформация = базовая длина 25 мм*5%=1,25 мм, положительная и отрицательная деформация в обоих направлениях: 1,25 мм.

Часть 4. Серия LGEL с маленькой базовой длиной

Экстензометры для испытаний при комнатной температуре (температура

использования : -40°C—+70°C)

№ п/п	Модель				Тип	Базовая длина	Диапазон деформаций	Температура использования	Точность
						mm	mm	°C	_
1	LGEL0520-S		Epsilon	MTS	осевой	5	+1mm/-1mm	-40,+70	0,5
2	LGEL0540-S		3442	632.29F-30	осевой	5	+2mm/-1mm	-40,+70	0,5
3	LGEL0550-S				осевой	5	2.5mm/-1mm	-40,+70	0,5
4	LGEL05100-S				осевой	5	+5mm/-1mm	-40,+70	0,5
5	LGEL0620-S				осевой	6	+1.25mm/-1mm	-40,+70	0,5
6	LGEL0630-S		Epsilon	MTS	осевой	6	+2mm/-1mm	-40,+70	0,5
7	LGEL0640-S		3442	632.29F-30	осевой	6	2.5mm/-1mm	-40,+70	0,5
8	LGEL0680-S	_			осевой	6	+5mm/-1mm	-40,+70	0,5
9	LGEL0815-S			MTS 632.26F-30	осевой	8	+1.25mm/-1mm	-40,+70	0,5
10	LGEL0830-S			MTS	осевой	8	2.5mm/-1mm	-40,+70	0,5
11	LGEL0860-S			632.26F-20 MTS	осевой	8	+5mm/-1mm	-40,+70	0,5
12	LGEL1010-S				осевой	10	+1mm/-1mm	-40,+70	0,5
13	LGEL1020-S			632.13F-20	осевой	10	+2mm/-1mm	-40,+70	0,5

14	LGEL1025-S	14				осевой	10	2.5mm/-1mm	-40,+70	0,
15	LGEL1050-S	15				осевой	10	+5mm/-1mm	-40,+70	0,5
16	LGEL1210-S	16		Epsilon 3442	MTS 632.26F-40	осевой	12	+1.25mm/-1mm	-40,+70	0,5
17	LGE1220-S			0112	0020201	осевой	12	2.5mm/-1mm	-40,+70	0,5
18	LGEL1240-S		1			осевой	12	+5mm/-1mm	-40,+70	0,5
19	LGEL12.5-10-S					осевой	12,5	+1.25mm/-1mm	-40,+70	0,5
20	LGEL12.5-20-S					осевой	12,5	2.5mm/-1mm	-40,+70	0,5
21	LGEL12.5-40-S					осевой	12,5	+5mm/-1mm	-40,+70	0,5
22	LGEL1508-S					осевой	15	+1.25mm/-1mm	-40,+70	0,5
23	LGEL1516-S					осевой	15	+2.5mm/-1mm	-40,+70	0,5
24	LGEL1530-S	24				осевой	15	+5mm/-1mm	-40,+70	0,5

Экстензометры для испытаний при высоких и низких температурах (температура

использования : -70°C—+200°C)

№	Модель				Тип	Базовая	Диапазон деформаций	Температура	Точность
п/п						длина		использования	
						mm	mm	°C	
1	LGEL0520-H		Epsilon 3442	MTS 632.29F-30	осевой	5	+1mm/-1mm	-70,+200	0,5
2	LGEL0540-H	·	3442	032.271 -30	осевой	5	+2mm/-1mm	-70,+200	0,5
3	LGEL0550-H				осевой	5	2.5mm/-1mm	-70,+200	0,5
4	LGEL05100-H				осевой	5	+5mm/-1mm	-70,+200	0,5

5	LGEL0620-H				осевой	6	+1.25mm/-1mm	-70,+200	
6	LGEL0630-H				осевой	6	+2mm/-1mm	-70,+200	
7	LGEL0640-H				осевой	6	2.5mm/-1mm	-70,+200	
8	LGEL0680-H				осевой	6	+5mm/-1mm	-70,+200	
9	LGEL0815-H			MTS	осевой	8	+1.25mm/-1mm	-70,+200	
10	LGEL0830-H			632.26F-30 MTS	осевой	8	2.5mm/-1mm	-70,+200	
11	LGEL0860-H			632.26F-20	осевой	8	+5mm/-1mm	-70,+200	
12	LGEL1010-H			MTS	осевой	10	+1mm/-1mm	-70,+200	
13	LGEL1020-H			632.13F-20	осевой	10	+2mm/-1mm	-70,+200	
14	LGEL1025-H				осевой	10	2.5mm/-1mm	-70,+200	
15	LGEL1050-H				осевой	10	+5mm/-1mm	-70,+200	
16	LGEL1210-H			MTS	осевой	12	+1.25mm/-1mm	-70,+200	
17	LGE1220-H	1		632.26F-40	осевой	12	2.5mm/-1mm	-70,+200	
18	LGEL1240-H		Epsilon		осевой	12	+5mm/-1mm	-70,+200	
19	LGEL12.5-10-H		3442		осевой	12,5	+1.25mm/-1mm	-70,+200	
20	LGEL12.5-20-H				осевой	12,5	2.5mm/-1mm	-70,+200	
21	LGEL12.5-40-H				осевой	12,5	+5mm/-1mm	-70,+200	
22	LGEL1508-H				осевой	15	+1.25mm/-1mm	-70,+200	
23	LGEL1516-H				осевой	15	+2.5mm/-1mm	-70,+200	
24	LGEL1530-H				осевой	15	+5mm/-1mm	-70,+200	

Экстензометры для испытаний при высоких и низких температурах (температура

использования : -196°C—+200°C)

№	Модель				Тип	Базовая	Диапазон деформаций	Температура	Точность																
п/п						длина		использования																	
						mm	mm	°C																	
1	LGEL0520-HL		Epsilon	MTS	осевой	5	+1mm/-1mm	-196,+200	0,5																
2	LGEL0540-HL		3442	632.29F-30	осевой	5	+2mm/-1mm	-196,+200	0,5																
3	LGEL0550-HL				осевой	5	2.5mm/-1mm	-196,+200	0,5																
4	LGEL05100-HL				осевой	5	+5mm/-1mm	-196,+200	0,5																
5	LGEL0620-HL				осевой	6	+1.25mm/-1mm	-196,+200	0,5																
6	LGEL0630-HL				осевой	6	+2mm/-1mm	-196,+200	0,5																
7	LGEL0640-HL		Epsilon 3442	on MTS 632.29F-30	осевой	6	2.5mm/-1mm	-196,+200	0,5																
8	LGEL0680-HL	III.	3442		осевой	6	+5mm/-1mm	-196,+200	0,5																
9	LGEL0815-HL			MTS 632.26F-30	осевой	8	+1.25mm/-1mm	-196,+200	0,5																
10	LGEL0830-HL			MTS	осевой	8	2.5mm/-1mm	-196,+200	0,5																
11	LGEL0860-HL			632.26F-20 MTS 632.13F-20	осевой	8	+5mm/-1mm	-196,+200	0,5																
12	LGEL1010-HL				осевой	10	+1mm/-1mm	-196,+200	0,5																
13	LGEL1020-HL				032.131-20	032.13F-20	632.13F-20	032.131-20	032.131 -20	032.131 -20	032.131-20	032.131 -20	осевой	10	+2mm/-1mm	-196,+200	0,5								
14	LGEL1025-HL																								
15	LGEL1050-HL				осевой	10	+5mm/-1mm	-196,+200	0,5																
16	LGEL1210-HL				осевой	12	+1.25mm/-1mm	-196,+200	0,5																

17	LGE1220-HL	_		MTS 632.26F-40	осевой	12	2.5mm/-1mm	-196,+200	0,5
18	LGEL1240-HL		Epsilon 3442	032,20F-40	осевой	12	+5mm/-1mm	-196,+200	0,5
19	LGEL12.5-10-HL	1	3442		осевой	12,5	+1.25mm/-1mm	-196,+200	0,5
20	LGEL12.5-20-HL				осевой	12,5	2.5mm/-1mm	-196,+200	0,5
21	LGEL12.5-40-HL				осевой	12,5	+5mm/-1mm	-196,+200	0,5
22	LGEL1508-HL				осевой	15	+1.25mm/-1mm	-196,+200	0,5
23	LGEL1516-HL				осевой	15	+2.5mm/-1mm	-196,+200	0,5
24	LGEL1530-HL				осевой	15	+5mm/-1mm	-196,+200	0,5

Примечание: литера «Н» означает, что экстензометр используется в высокотемпературной камере. Первые 2–3 цифры после LGE означают расчетную длину (мм), после расчетной длины 2–3 цифры означают процент деформации к расчетной длине. Косая черта / означает процент отрицательной деформации (если косой черты / нет, это означает, что деформация симметрична/одинакова в обоих направлениях). Например, LGE25100/10-H: базовая длина 25 мм, деформация = базовая длина 25 мм*100%=25 мм, отрицательная деформация = 25 мм*10%=2,5 мм.

Примечание: литера «S» обозначает экстензометр комнатной температуры. Первые 2–3 цифры после LGE обозначают расчетную длину (мм). После расчетной длины 2–3 цифры обозначают процент деформации по отношению к расчетной длине. Косая черта / обозначает процент отрицательной деформации (если косая черта / отсутствует, это означает, что деформация симметрична/одинакова в обоих направлениях); например, LGE25100/10-S: базовая длина 25 мм, деформация = базовая длина 25 мм*100%=25 мм, отрицательная деформация = 25 мм*10%=2,5 мм.

Примечание: литера «HL» означает, что экстензометр используется в высокотемпературной камере. Первые 2–3 цифры после LGE означают расчетную длину (мм), после расчетной длины 2–3 цифры означают процент деформации к расчетной длине. Косая черта / означает процент отрицательной деформации (если косой черты / нет, это означает, что деформация симметрична/одинакова в обоих направлениях). Например, LGE25100/10-H: базовая длина 25 мм, деформация = базовая длина 25 мм*100%=25 мм, отрицательная деформация = 25 мм*10%=2,5 мм.


Часть 5. Экстензометры для динамических испытаний при высокой температуре

№ п/п	Модель			Тип	Базовая длина мм	Диапазон деформаций % или мм	Максимальная температура °C	Контактное усилие	Способ охлаждения
1	LGHD1220-1N-A		MTS 632.54F-11	осевой	12	+20%/-10%	1200	1N	Воздушное
2	LGHD1220-2.5N-A		MTS 632.53F-14 (260)	осевой	12	+20%/-10%	1200	2.5N	Воздушное
3	LGHD1220-3N-A		MTS 632.53F-14	осевой	12	+20%/-10%	1200	3N	Воздушное
4	LGHD1220-4N-A	•	MTS 632.53F-14	осевой	12	+20%/-10%	1200	4N	Воздушное
5	LGHD1220-8N-A		MTS 632.50F-04 (780)	осевой	12	+20%/-10%	1200	8N	Воздушное

Датчики раскрытия трещины СОД **для высоких температур**

1	LGHCOD-12-10-A		MTS 632.65X-03	осевой	12	+10/-1mm	1200		Воздушное
2	LGHCOD-12-20-A		MTS 632.65X-03	осевой	12	+20/-1mm	1200		Воздушное
	Общее примечание: если требуется изготовить экстензометр с иной базовой длиной, срок изготовления 30-40 дней. Гарантийный срок на товар (за исключением ушерба, нанесенного по вине персонала): 12 мес. Послегарантийный ремонт.								

LVE-PRO Профессиональный видеоэкстензометр



Видеоэкстензометр LVE-PRO представляет собой высокоточную комплексную измерительную систему бесконтактного типа. Он использует отдельную промышленную камеру высокого разрешения и алгоритмы обработки изображений в реальном времени. Анализируя изменения характеристик изображения в процессе испытания образца, система динамически измеряет в реальном времени данные деформации, перемещения, угла и т.д.

Возможно взаимодействие с различным внешним оборудованием, таким как испытательные машины, и определение различных свойств материалов, включая модуль упругости, предел текучести, коэффициент Пуассона, относительное удлинение при разрыве, относительное удлинение после разрыва и др.

Поставляется 3 варианта (см. Таблицу ниже)

Модель	LVE-5M PRO	LVE-12M PRO	LVE-25M PRO					
Разрешающая способность	до 0.8 мкм	до 0.5 мкм	до 0.2 мкм					
(по стандарту ISO 9513)								
Точность измерения перемещения	±1.5 мкм или	±1.0 мкм или	±1.0 мкм или					
(по стандарту ISO 9513)	0.5% от показания (большее из	0.5% от показания (большее из значений)	0.5% от показания (большее из					
	значений)		значений)					
Поле зрения	Стандартное: 60 мм - 100 мм	Стандартное: 60 мм - 150 мм (регулируемое)	Стандартное: 60 мм - 250 мм					
	(регулируемое)	Расширенное: 150 мм - 1000 мм	(регулируемое)					
	Расширенное: 100 мм - 500 мм	(регулируемое)	Расширенное: 250 мм - 1500 мм					
	(регулируемое)		(регулируемое)					
Поддерживаемый диапазон базовой	Стандартное использование: < 100 мм	Стандартное использование: < 150 мм	Стандартное использование: < 250 мм					
длины	Расширенное использование: < 500 мм	Расширенное использование: < 1000 мм	Расширенное использование: < 1500					
			MM					
Частота кадров при сборе данных в	≤100 кадров/с	≤200 кадров/с	≤200 кадров/с					
реальном времени								
Класс точности экстензометра	Соответствует классу 0.5 по ISO 9513 (при использовании стандартного поля зрения)							
Модуль DIC	Стандартная комплектация							
Модуль тензодатчиков	Опция							
Модуль измерения перемещения	Опция							
Модуль измерения угла	Опция							
Модуль усталостного экстензометра	Опция							

Экстензометр длинноходовый Модель DYU-800



DYU-800 разработан специально для испытаний растягивающихся материалов, таких как пластмассы, эластомеры, пленки, текстильные изделия и кожа. Он идеально подходит для прямого измерения продольной деформации образцов со средней и высокой степенью деформации, а также при проведении испытаний на гистерезис.

Конструкция экстензометра предусматривает возможность использования удлиненных щупов, что позволяет проводить испытания в термокамерах при различных температурных режимах. Это особенно важно при исследовании влияния температуры на деформационные свойства материалов.

Основные технические параметры:

• Диапазон измерения: 10-800 мм

Погрешность: 1%Разрешение: 0.01мм

Экстензометр электронный Liangong YYU-10/50



Технические характеристики:

- 1. Диапазон измерений деформации: от 0.1 до 10 мм
- 2. Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений деформации в диапазоне от 0,1 до 1 мм включ.: $\pm 0,005$ мм
- 3. Пределы допускаемой относительной погрешности измерений деформации в диапазоне св. 1 мм до 10 мм: $\pm 0.5 \%$
- 4. Разрешение: 0,002 мм
- 5. Сопротивление тензометрического датчика: 350 Ом
- 6. Входное напряжение: ≤6 В (можно использовать постоянный и переменный ток)
- 7. Выходная чувствительность: около 2 мВ/В
- 8. Выходной разъем: USB-штекер